Si.Gest.A. SRL – Piazza Giuseppe Mazzini, 10/1,
33019 Tricesimo UD – P.IVA 02823610304 – REA
UD-290873 – Tel. +390432506560 –
info@sigesta.it

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 09-11-2026 — Ora: 14:18:00

Ubicazione cantiere:
VIA CAPOSILE,11 -33100 UDINE

Descrizione commessa:
lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con diversa sagoma

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-217-SICANT-SGS	**09-11-2026**	**MANZINELLO MICHELE VIALE VAT NR.67 UDINE UD**

Compilatore	Funzione ricoperta
Fabio Rendace	**ASSISTENTE AL CSE**
CSE	CSP
Alessandro Della Vedova	**Alessandro Della Vedova**

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Montaggio travi in legno

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Sistemare ponteggio come da Pimus o aggiornare lo stesso prima di continuare le lavorazioni

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l’accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere
Usare DPI
Portare in cantiere conformità impianti
Rimettere in sicurezza il ponteggio contro la caduta dall'alto

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	2
Bagno chimico	1

Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Email	Nome e Cognome	Firma
GENERAL COSTRUT SNC DI LENZO FRANCESCO ROSARIO E LENZO ANTONINO	francolenzo1@gmail.com	—	
Sigesta srl	cantieri@sigesta.it	**Fabio Rendace**	
Altro	cantieri@sigesta.it	—	

Galleria Fotografica



