Si.Gest.A. SRL – Piazza Giuseppe Mazzini, 10/1,
33019 Tricesimo UD – P.IVA 02823610304 – REA
UD-290873 – Tel. +390432506560 –
info@sigesta.it

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 09-11-2026 — Ora: 09:23:00

Ubicazione cantiere:
LDL IMMOBILIARE SRL VIA GARIBALDI SNC 33040 PRADAMANO (UD)

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-235-SICANT-SGS	**09-11-2026**	**LDL IMMOBILIARE SRL VIA DEL PILOSIO 9 TRICESIMO UDINE**

Compilatore	Funzione ricoperta
Fabio Rendace	**ASSISTENTE AL CSE**
CSE	CSP
Alessandro Della Vedova	**Alessandro Della Vedova**

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di isolamento e impianti idraulici

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Inviare la documentazione del Sig Riraj Amarildo RTA
Ripristinare la sicurezza del ponteggio
Si ribadisce che nessuna persona o impresa può entrare in cantiere senza l'autorizzazione del CSE, previo invio di tutta la documentazione strettamente necessaria

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l’accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere
Usare DPI
Portare in cantiere conformità impianti

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	14

Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Utilizzo soppalco lato nord della palazzina est, segnalare il pericolo di caduta dall'alto. Sistemare i ponteggi come da Pimus, finché non vengano messo in sicurezza non potrà essere utilizzato, Utilizzo scorretto dello stesso

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell’avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Email	Nome e Cognome	Firma
FITAJ AMARILDO	cantieri@sigesta.it	—	
GEZIM KADENA	gezimkadena99@gmail.com	—	
I.E. IMPIANTI ELETTRICI DI FACILE PAOLO	ida.poiana@gmail.com	—	
K.L.P. COSTRUZIONI SRL	klp.costruzioni@gmail.com	—	
R.T.A. DI RADASHKU ADMIR & C. S.N.C.	admiri17@hotmail.it	—	
ZHUPA BLEDAR	bledargio@gmail.com	—	
Sigesta srl	cantieri@sigesta.it	**Fabio Rendace**	
Altro	cantieri@sigesta.it	—	

Galleria Fotografica













Galleria Fotografica

