

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 02-10-2025 — Ora: 11:31:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. GALLUS BARBARA VI. G. MORGAGNI TOLMEZZO (UD) (EUROCASE)

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2023-024-SICANT</b>	Data Verbale <b>02-10-2025</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>GALLUS BARBARA VIA PALUZZA, 26 TOLMEZZO UD</b>
---	-----------------------------------	--

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Cantiere finito, nessuna presenza ne attività in cantiere

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Il cantiere risulta completato  
Niente da segnalare  
Nessuna presenza in cantiere

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
------	------

### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

### 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Fabio Rendace**

Firma

---

## Galleria Fotografica

