

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 07-10-2025 — Ora: 14:38:00

---

Ubicazione cantiere:  
FRITZ SERENA V. VALEGGIO NR.97 UDINE RIF. CECUTTI

Descrizione commessa:  
ristrutturazione e ampliamento

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
<b>2025-113-SICANT-SGS</b>	<b>07-10-2025</b>	<b>FRITZ SERENA VIA VALEGGIO NR.97 UDINE UD</b>

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Nessuna presenza in cantiere, adeguare i ponteggio e protezione collettiva prima di riprendere i lavori

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso  
Mancata protezione collettiva

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative  
Portone chiuso, non è possibile accedere allo stesso  
Nessuna presenza in cantiere  
Predisporre estintore  
Predisporre cassetta pronto soccorso  
Pulire cantiere

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce

Q.tà

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro  
Termine: 4 giorni dalla data del presente verbale

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Nessuna firma registrata.

## Galleria Fotografica

